

	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5
$gen(C^0)$	1	0	X	1	X
$gen(C^1)$	0	X	1	1	U
$gen(C^2)$	X	0	U	X	X
$gen(C^3)$	0	0	1	0	X
$glob_gen$	B	0	1	B	N

Generators (Weight Sets)

$s_{1/0}$	$s_{1/1}$	$s_{2/0}$	$s_{3/1}$	$s_{4/0}$	$s_{4/1}$
X	1	1	X	X	1
1	0	X	1	X	1
X	X	1	0	X	X
1	0	1	1	1	0

Overriding Signals

FIG. 1




FIG. 4




FIG. 9